

8. Oktober 2002

Lenvik Kommune  
Teknisk Etat  
Postboks 12  
9305 FINNSNES

## **Veistandard Kvannliveien, Tverrveien og "Gårdsveien"**

Til tross for at veiene ble opprustet for noen år siden er det fortsatt en del mangler langs dem.

### **Kvannliveien:**

- Ved lange perioder med regn blir det dype huller i veien.
- Strekningen Østheim – Grasmyr har enkelte steder behov for opprensning av grøfter, spesielt nede ved Neveråsen i tillegg ligger noen stikkrenner nesten helt oppe i veibanen.
- Enkelte steder stikker berget opp av veibanen.
- Når veien blir høvlet kommer det opp store steiner som blir liggende i veibanen.

### **Tverrveien:**

- Ved lange perioder med regn blir det dype huller.

### **Gårdsveien/Elvestadveien:**

- Bæreevnen er dårlig, spesielt mellom krysset og gården Åsland.

### **Veiene brukes daglig av:**

- Skolebarn som blir kjørt med buss til/fra skolen, bussen som kommer fra skolen midt på dagen returnerer som oftest via Grasmyr.
- Beboere som jobber bl.a. på Silsand, Finnsnes og Gibostad.
- Bønder som utfører sitt yrke.  
Det er 5 bønder som bor langs veiene og benytter dem ved nødvendig transport.  
En bonde i Kvannlia har jord nede på Grasmyr.  
En annen bonde som bor mot Høglia har jord i Kvannlia.  
Bonden på Åsland ved Gårdsveien har jord på Seljemoen.  
Ved Tverrveien er det en bonde som har jord ved enden av Gårdsveien.

Vi forventer at dette blir utbedret og veiene gruses tilstrekkelig til akseptabel standard.

For Grendeutvalget

---

Hermod Berntsen  
(leder)